Allegato 2

ROTATORIA DI SAN PIETRO IN CARIANO (TANGENZIALE)



Nell'immagine il punto dove si è costruita la rotatoria a San Pietro In Cariano

Le nostre osservazioni sulla rotonda realizzata sono:

- Da Bure a San Pietro In Cariano non vi sono attraversamenti ne pedonabili ne ciclabili sulla rotonda a due corsie, Si sono separati cosi due paesi distanti poche centinaia di metri, senza dare possibilità a ciclisti e pedoni di poter attraversare la rotonda.
- Le rotonde a due corsie sono pericolosissime per i ciclisti.

- A San Pietro In Cariano verso Bure c'è un percorso ciclopedonale bidirezionale interrotto alla rotonda, lo stesso percorso riprende dopo la rotonda.

Il punto davanti alla rotonda in cui si interrompe il percorso ciclopedonale bidirezionale